


розташування оглядового дзеркала безпеки.


<META> КАРТЫ [beta]



Коментарий

① оглядове дзеркало безпеки

Додаток №1



Проблемна зона паркування яка перешкоджає руху



Місця для паркування Т3



Знаки 3.34 на відрізку вул.Сагайдачного між вул. Б.Хмельницького та вул.Надії